

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 78, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010. CUI: RO 1590430. IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti
ROMÂNIA. Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88 Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69
[http:// www.salrom.roe-mail: sns@salrom.ro](http://www.salrom.roe-mail: sns@salrom.ro)

Nr. 1993 / 27.10.2022

SOCIETATEA NAȚIONALĂ
A SĂRII BUCUREȘTI
IEȘIRE
NR. 614 DATA 28.10.2022

Către:

În atenția tuturor operatorilor economici interesați,

Referitor : procedura de *licitație deschisă*
pentru achiziția centralizată utilaje terasiere pe loturi:

- LOT 1 : Buldoexcavator – Salina Ocna Dej – 1 bucată,
- LOT 2 : Încărcător frontal cupa min. 4 mc – max. 5 mc. – E.M. Rm. Vâlcea – 1 bucată,
- LOT 3 : Încărcător frontal cupa 2,5 ÷ 2,8 mc – Salina Târgu Ocna, pe loturi – 1 bucată.

CLARIFICĂRI NR. 2

cu privire la LOT 1 : Buldoexcavator – Salina Ocna Dej – 1 bucată,

Întrebarea nr. 1:

Va rugam sa acceptati la procedura Ciocan demolator, picon, greutate minim 300 Kg si diametru piconului optimizat dupa ciocan cu protectie impotriva baterii in gol care nu este fabricat de catre producatorul buldoexcavatorului, dar care este lider in domeniul ciocanelor demolatoare pe plan mondial.

Răspuns la întrebarea nr. 1:

Ciocan demolator : In conformitate cu documentatia tehnica, nu se accepta alt ciocan decat cel al fabricantului.

Întrebarea nr. 2:

Va rugam sa asigurati accesul la procedura si al echipamentelor buldoexcavatoarelor dotate cu comanda electrica prin microintreruptoare de ultima generatie acestea avand protectie contra coroziunii si a patrunderii prafului/umezelii.

Răspuns la întrebarea nr. 2:

Nu se accepta decat comanda clasica cu distribuitor hidraulic, conditie impusa de mediul de munca puternic salin.

Întrebarea nr. 3:

Va rugam sa asigurati accesul la procedura si al echipamentelor buldoexcavatoarelor care nu au gresare automata a tuturor articulatiilor sasiului si a sistemului de actionare brat. Acest sistem este compatibil si utilizat in special la incarcatoare frontale si excavatoare. Din experienta la buldoexcavatoare acest sistem nu este compatibil. Avand foarte multe puncte de gresare in timpul utilizarii aceste conducte care fac gresare se rup, cauzand defectiuni mari in timp, deoarece operatorul nu observa in timp util deteriorarea diferitelor componente.

Răspuns la întrebarea nr. 3:

Se pot accepta la ofertare si utilaje care nu prezinta sistem de gresare automata a tuturor articulatiilor sasiului si a sistemului de actionare brat.

DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN DAN DOBREA



Direcția Dezvoltare
Director
Andrei Minciunescu

Serviciu Aprovizionare,
Șef Serviciu
Anca Mahu

ANA-
MARIA
GOMO
ESCU
Semnat digital de
ANA-MARIA
GOMRESCU
Data: 2022.10.27
09:54:38 +03'00'

Elaborat,
Dinu Ramona