



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.**  
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;  
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037  
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți  
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,  
http:// www.salrom.ro e-mail: secretariat@salrom.ro



**NESECRET**  
Exemplar unic

Direcția Investiții  
Serviciul Achiziții  
Nr. 419/05.08.2026

*Catre : Toți operatorii economici invitați la procedură*

*Ref: cerere clarificări procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de furnizare utilaje terasiere, pe loturi*

### **CLARIFICĂRI NR. 2**

La solicitarea de clarificări depusă de către un operator economic invitat la procedura de achiziție, vă transmitem următoarele răspunsuri:

#### **Lot 1**

**Întrebare nr. 1:** Vă rugăm să acceptați și varianta constructivă cu greutate operațională minim 24 tone. Menționăm ca manipularea sării cu o cupă de 5 mc și la densitatea solicitată de 1500 kg/mc se poate efectua și cu un încărcător frontal cu greutate operațională de 24 tone, reducând astfel atât gabaritul utilajului, cât și costurile de operare.

**Răspuns nr. 1:** Nu se acceptă greutate operațională mai mică decât cea indicată în caietul de sarcini, având în vedere următoarele:

- un utilaj cu greutate operațională de 24 de tone face parte dintr-o clasă de utilaje mai mici decât cele de minim 28 tone, în acest caz rezultatul procedurii ar fi viciat prin compararea utilajelor de categorii diferite;
- la 5 mc și 1,5 tone/mc densitate de material, utilajul trebuie să ridice 7,5 tone la încărcat în condiții grele și regim de lucru continuu. În situația dată 24 tone operațional este total insuficient; (ceea ce are de ridicat în regim de lucru continuu este 1/3 din greutatea operațională)
- uzuri premature asupra pompelor, distribuitorilor și furtunelor hidraulice;
- cupele supradimensionate pe utilaje mici avariază în termen scurt articulația centrală a utilajului.

#### **Lot 3**

**Întrebare nr. 2:** La capitolul 2.2.3.4 Direcția

- Sistem de gresare automat centralizat, sistemul de gresare va fi echipat de fabricant, nu se acceptă achiziționare și montaj anterior.

Vă rugăm să acceptați și varianta de sistem de gresare automat centralizat montat ulterior.

Menționăm că sistemul este integrat conform standardelor producătorului, utilizează componente aprobate și beneficiază de aceeași acoperire de garanție ca și utilajul. Performanțele, funcționalitatea, siguranța în exploatare și intervalele de mentenanță sunt identice cu cele ale unui sistem montat în fabrică. Prin urmare, soluția propusă asigură îndeplinirea integrală a scopului și cerințelor funcționale ale sistemului de gresare automat centralizat, fără impact asupra fiabilității, garanției sau performanțelor utilajului.



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

**Răspuns nr. 2:** Acceptarea unui sistem de gresare echivalent cu cel al producătorului cu condiția ca, la momentul livrării utilajului acesta să fie montat pe utilaj și nu ulterior livrării.


**Întrebare nr. 3:** La capitolul 2.2.3.4 Direcția

- Unghi de virare minim  $40^{\circ}$  stânga-dreapta, total  $80^{\circ}$


Vă rugăm să acceptați și varianta unghi de virare minim  $39^{\circ}$  stânga-dreapta, total  $78^{\circ}$ . Această diferență nu influențează semnificativ raza de bracăj, manevrabilitatea sau performanțele operaționale ale utilajului în condiții reale de exploatare. Utilajul își păstrează capacitatea de operare eficientă în spații restrânse și îndeplinește scopul funcțional urmărit prin această cerință. De asemenea, performanța de manevrabilitate este determinată de un ansamblu de caracteristici tehnice, precum ampatamentul, geometria direcției, raza de întoarcere și dimensiunile constructive, nu exclusiv de valoarea unghiului de virare. Din acest motiv, diferența de  $1^{\circ}$  nu generează limitări operaționale și poate fi considerată o caracteristică tehnică echivalentă.

**Răspuns nr. 3:** Se acceptă și varianta unghi de virare minim  $39^{\circ}$  stânga-dreapta, total  $78^{\circ}$ .

**DIRECTOR GENERAL  
CONSTANTIN DAN DOBREA**



Director Investiții  
Nicolae ȘOLTUZ



Șef Serviciu Achiziții  
Ana-Maria GOMOESCU



Redactat,  
Serviciul Achiziții  
Lucian ZAMFIRA

