

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dobanau
ROMANIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro



Catre:

In atenția tuturor operatorilor economici interesați,

Ref: procedura de licitație deschisa achiziție Buldoexcavator, destinat Sucursalei Salina Oena Mures – 1 buc.

CLARIFICARI NR. 1

Intrebare:

In conformitate cu prevederile cuprinse in caietul de sarcini la pct.

Ansamblu Brat Excavare: sistem de avertizare la sarcina

Transmisie:

- Tip Power Shuttle, cu convertizor de cuplu;
- Cutie de viteza mecanica minim 4 trepte inainte/inapoi sincronizate

Va rugam sa asigurati accesul la procedura si al echipamentelor buldoexcavatoarelor dotate:

Ansamblu Brat Excavare: fara sistem de avertizare la sarcina. Aceasta cerinta este respectata doar de un singur producator.

Transmisie:

- Tip Auto Power Shuttle – cutie de viteze full automata, cu convertizor de cuplu;
- Cutie de viteza cu schimbare automata sau manuala minim 4 trepte inainte/inapoi sincronizate.

Raspuns intrebare:

Suntem de acord cu cerinta ca ansamblul brat excavare sa fie fara sistem de avertizare la sarcina cu conditia ca utilajul sa aiba prevazut un astfel de dispozitiv in dotare (in alta parte decat pe brat).

Cutie de viteze poate sa fie manuala sau automata cu minim 4 trepte sincronizate inainte/inapoi.

Restul cerintelor referitoare la transmisie raman conform caietului de sarcini.

DIRECTOR GENERAL

Emil Militaru



Director Dezvoltare
Monica Ionescu

Sef Serviciu Aprovizionare

Anca Mahu

Intocmit,
Serviciu Aprovizionare
Ana-Maria Gomoescu

SA. nr. 55/11.01.2022