



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți  
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,  
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: [sns@salrom.ro](mailto:sns@salrom.ro)

SA nr. 696/03.05.2023

Clarificări nr. 7



**Ref: achizitie lucrari „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refuncționalizarea clădirii – casă puț extracție” pentru Sucursala Salina Cacica**

**Întrebarea 1:** Avand in vedere raspunsul dvs. din formularul Clarificari nr. 6, va precizam ca in cadrul listei de cantitati “Obiectivul: Corp C16 – Cladire Mina, Categoria de lucrari Instalatii electrice atasata prin fisierul F05\_Formular F3\_Instalatii electrice-curenti slabi fara preturi\_R01.pdf din documentatia initiala, cat si prin fisierul 01\_ICS\_PTh+DE\_FormularF3.xls”, in cadrul Clarificare nr. 1 exista cantitati de lucrari pentru system supraveghere video si control acces si detectie efracție. Sa intelegem ca acestea nu se oferteaza? Solicitam aceasta clarificare tinand cont ca totusi ele fac parte din cladire casa put extractie. Va rugam sa ne precizati, in clar, ce lucrari se vor oferta la aceasta procedura.

**Raspuns:** Cantitatile de materiale si lucrari pentru sistemul de supraveghere video si control acces si detectie efracție nu se oferteaza.

Se vor oferta doar cantitatile de materiale si lucrari ce tin de consolidarea, reabilitarea, refuncționalizarea clădirii casa put extractie fara dotari si fara sistemul de sistemul de supraveghere video si control acces si detectie efracție.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Constantin Dan DOBREA**

Director Dezvoltare  
Nicoaie Soltuz

Șef Serviciu Aprovizionare

Anca Mahu

Serviciul Aprovizionare  
Lucian Zamfira