



# SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;  
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037




J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti  
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,  
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: [sns@salrom.ro](mailto:sns@salrom.ro)

Catre:

In atenția tuturor operatorilor economici interesați,

Ref: procedura de licitație deschisa achiziție buldoexcavatoare, pe loturi:

- LOT 1 – Buldoexcavator cu cupa de 1,03 mc, destinat Sucursalei Salina Ocna Mures – 1 buc.
- LOT 2 – Buldoexcavator cu picon destinat Sucursalei EM Rm. Valcea– 1 buc.
- LOT 3 – Buldoexcavator destinat Sucursalei Salina Tg Ocna – 1 buc.



## CLARIFICARI NR. 5

LOT 2 – Buldoexcavator cu picon destinat Sucursalei EM Rm. Valcea– 1 buc.

Intrebare nr. 1:

Va rugam sa clarificati neconcordanța dintre paragrafele “adancimea de excavare 3,5-4,5 m” si “brat de excavare curbat si extensibil, cu ramforsari”, precizandu-va ca bratele de excavare extensibile ating adancimi de excavare 5,5-6,3 m, adancimea de excavare mentionata de dvs fiind caracteristica unui brat standard.

Raspuns Intrebare nr. 1:

Nu credem ca este neconcordanța, in sensul ca se doreste incarcare la distanta a materialelor excavate. Adancimea de sapare solicitata prin caietul de sarcini este o adancime rezultata din experienta folosirii buldoexcavatoarelor achizitionate si folosite la Salina Ocnele Mari.

LOT 2 – Buldoexcavator cu picon destinat Sucursalei EM Rm. Valcea– 1 buc.



Intrebare nr. 2:

Va rugam sa permiteti participarea si a buldoexcavatoarelor cu debitul hidraulic de 162,8 l/min, datorita faptului ca l/min sunt de cele mai multe ori transformari din cfm (picioare cubi pe minut), cl (centilitri), gpm (galon pe minut). Situatia provine din faptul ca unii producatori sunt mai scrupulosi

iar altii mai aproximativi, in fapt producatorii de pompe cu pistoane axiale fiind cam aceiasi pentru toate utilajele de tip buldoexcavator.

Raspuns intrebare nr. 2:

Nu se accepta participare si cu buldoexcavatoare cu debit hidraulic mai mic de 165 l/min, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

*P*  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Alina Prahoveanu**  
  


Director Dezvoltare

Monica Ionescu

Sef Serviciu Aprovizionare

Anca Mahu



S.A. nr. 2038/  
26.08.2021