



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMANIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
<http://www.salrom.ro> e-mail: secretariat@salrom.ro



S.N.S. S.A. Nr. 5992/11.10.2024

Exemplar unic – uz extern - nesecret

CLARIFICAREA NR. 2

Achiziționarea de servicii de elaborare Studiu de Prefezabilitate (SPF) pentru Obiectivul de investiții

„Lucrări de reprofilare, betonare, impermeabilizare și echipare Put 23 August, furnizare și
montaj instalație de transport turiști, lucrări de construcții și amenajări exterioare”
de la Sucursala Salina Slănic

Licitatie deschisă

1. Întrebare operator economic

Institutiile de învățământ superior nu au o cifră de afaceri, dar au un buget. Cum se consideră în acest caz? Bugetul echivalează cu cifra de afaceri?

Răspuns Beneficiar:

Se vor respecta explicațiile din Clarificarea Nr.1 înregistrată sub nr. 5838/04.10.2024 - pct.1, cu precizarea că Bugetul nu echivalează cu cifra de afaceri.

2. Întrebare operator economic

După cunoștința noastră nu s-au mai executat puturi în sectorul minier de cel puțin 25 de ani; largirea unui put sau reprofilarea acestuia se face doar acolo unde mai există activitate minieră. Dacă excludem SALROM, și sectorul de carbune care se închide și unde nu s-au mai făcut investiții, sectorul de minereuri este aproape ca și inexistent: REMIN este în insolvență, CUPRUMIN are activități în cariera, CupruMold nu are nicio activitate, MINVEST desfășoară lucrări de închidere și monitorizare, Baita – Plai este în exploatarea Vast Resources (aici nu cred că au făcut investiții în lucrări verticale), iar Compania Națională a Uraniului este în insolvență și face doar lucrări de închidere/ post-inchidere. Ne este greu să credem că cineva vine cu o experiență similară din România în acest domeniu în ultimii 3 ani – doar dacă există ceva care nu este cunoscut publicului. Deci reprofilarea de lucrări miniere verticale în ultimii 3 ani în România este foarte improbabilă. Problematika lifturilor este separată și nefiind vorba de instalații de extracție minieră, se poate găsi expertiza necesară – cu siguranță la salinile care deja sunt amenajate în acest sens.

Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Răspuns Beneficiar:

Se vor respecta condițiile prevăzute în documentația de atribuire, precum și explicația din Clarificarea Nr.1 înregistrată sub nr. 5838/04.10.2024 -pct.2, în sensul că: experiența similară în ultimii 3 ani, pentru cele trei obiective poate fi dovedită prin cumul de către membrii asocierii (dacă este cazul unei asocieri), se păstrează, dar pentru experiența specifică de proiectare în reprofilare, achizitorul precizează că se acceptă și experiența similară din ultimii 5 ani.

3. Întrebare operator economic

Aici nu se menționează durata de viață a lucrării care doriți să fie analizată în Studiul de Pre-Fezabilitate – 50 de ani? Această durată impune soluția de susținere/ consolidare și poate duce la excluderea betonului/ betonului armat din soluțiile recomandate. Expertiza geomecanică se bugetează tot din bugetul studiului?

Răspuns Beneficiar:

Aici, rolul proiectantului este de a ne prezenta prin studiul de prefezabilitate o soluție viabilă, durabilă, în siguranță cu cerințele din caietul de sarcini pentru lucrările de reprofilare, betonare, impermeabilizare a putului, cu o durată de viață conformă pe care Proiectantul o va propune prin soluțiile de proiectare, în acord cu toate normele specifice, aferente tuturor lucrărilor, aferente funcționării instalației de transport persoane/turisti, precum și aferente lucrărilor de construcții și amenajări exterioare.

Expertiza geomecanică, precum și orice alte expertize necesare, se bugetează din valoarea studiului de prefezabilitate.

4. Întrebare operator economic

O procedură internă de respectare a calității este suficientă?

Răspuns Beneficiar:

Aprecăm că o procedură internă de respectare a calității nu reprezintă o probă/dovadă care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

DIRECTOR GENERAL


CONSTANTIN DAN DOBREA

Directia Investitii

Director

Nicolaie Soltuz

Serv. Achizitii Nr. 1849/10.10.2024

 Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.