



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;  
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037  
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți  
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,  
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: [secretariat@salrom.ro](mailto:secretariat@salrom.ro)



SNS SA NR. 7133/29.11.2024

NESECRET  
EXEMPLAR UNIC

Către,

**Toți operatorii/Oferanții care au intrat în posesia documentației de atribuire pentru procedura de achiziție *scanner 3D topografic + soft prelucrare date topografice pentru Salina Slănic Prahova***

**Ref: Răspuns solicitări clarificări**

Au fost primite solicitari de clarificări cu privire la documentația de atribuire pentru procedura de achiziție de *scanner 3D topografic + soft prelucrare date topografice pentru Salina Slănic Prahova*, astfel:

Solicitare:

1. As avea nevoie de o clarificare. IN caietul de sarcini a aparut o eroare de redactare.

- cablu USB sau WLAN pentru transferul datelor între scanner și tabletă  
- alimentare: externă, internă (acumulatori, baterii)  
**- autonomia unui acumulator: peste 8 ore**  
- 3 baterii care permit funcționarea aparatului peste 8 ore  
- 1 încărcător pentru baterii (dublu)

In general, la scannerele din piata. autonomia unui singur acumulator este de puțin peste 3 ore  
Am rugamintea sa modificati segmentul “autonomia unui acumulator: peste 8 ore”cu autonomia unui acumulator: peste 3 ore”.

Răspuns:

1. Confirmăm faptul că este vorba de o eroare de redactare, astfel cerința “autonomia unui acumulator: peste 8 ore ” va fi de forma: **“autonomia unui acumulator: peste 3 ore”**.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL  
CONSTANTIN DAN DOBREA**

**Director Investiții  
Nicoaie Șoltuz**

Întocmit,  
Serviciu Achiziții  
Andreea Albu  
SA nr. 2350/28.11.2024