



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Splaiul Unirii nr. 76, Sector 4, Corp A, etaj 5, CP 040037
sector 4, București, România
Tel: +40 (0) 21 31789 81
Fax: +40 (0) 21 31789 90

DE LA: SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
www.salrom.ro
Pentru mai multe detalii, contactați:
București: +40 21 317 8981
relatii publice@salrom.ro

București, 09.05.2025

Sistarea activității de producție și cea de vizitare la Sucursala Salina Praid începând cu data de 05.05.2025

Societatea Națională a Sării S.A vă informează că, începând cu data de 05.05.2025, la Sucursala Salina Praid s-a sistat activitatea de producție și cea de vizitare.

Începând cu data de 05.05.2025, în jurul orei 16.00, pe fondul producerii unor precipitații abundente (*precipitații care continuă și în prezent*), într-un interval scurt de timp **nivelul pâ râului Corund a crescut semnificativ**, apa pâ râului cu debit foarte mare, venind cu aluviuni, deșeuri și resturi lemnoase, opturând lucrările de punere în siguranță realizate.

Apa pâ râului Corund s-a infiltrat astfel în subteran, măsura imediată fiind aceea de a sista orice activitate desfășurată.

Măsurile adoptate au constat în încercările de a prelua cu ajutorul pompelor puse la dispoziție de către ISU Oltul Harghita debitul din amonte și încercarea de a redirecționa apa în aval, dincolo de zonele considerate critice.

Până la data prezentei, precipitațiile au continuat, astfel încât singura măsură posibil a fi aplicată fiind aceea de încercare de a devia cursul de apă pe un alt traseu, dând astfel posibilitatea realizării unor lucrări de punere în siguranță a tronsonului considerat critic.

Se lucrează la acoperirea/ rambleerea locurilor de pătrundere a apei din albia pâ râului Corund în minele vechi, personalul salinei încercând stoparea infiltrațiilor, inclusiv prin dirijarea apei pe canalele disponibile.

Decizia de sistare a activității are drept scop punerea în siguranță atât a personalului muncitor, cât și a vizitatorilor, **până la soluționarea situației**, având în vedere infiltrația apei din pâ râul Corund care a devenit necontrolabilă, pătrunzând o cantitate mare de apă în mină.

A fost întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita, care a hotărât efectuarea în regim de urgență de către Salina Praid sub coordonarea tehnică a Administrației Bazinale de Apă Mureș a lucrărilor pentru oprirea infiltrațiilor în mina și pentru punerea în siguranță a perimetrului minier de suprafață. De asemenea, s-a dispus demararea în regim de urgență a execuției lucrărilor pentru punerea în siguranță a perimetrului minier aparținând obiectivului Salina Praid.

Societatea Națională a Sării SA, prin specialiștii săi, împreună cu autoritățile locale (ISU Harghita, ABA Mureș, Apele Române și Prefectura Harghita) depune toate eforturile pentru remedierea situației și reluarea activității.

#

Societatea Națională a Sării – S.A este una de interes major pentru economia românească și unul dintre primii 10 producători de sare din Europa. Societatea Națională a Sării S.A. este o societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat (51%), capitalul privat fiind deținut de către Fondul Proprietatea S.A (49%).

Răspândirea relativ largă a zăcămintelor de sare pe teritoriul României a dus la apariția și dezvoltarea celor șapte exploatări miniere, ce au devenit ulterior și sucursale ale Societății Naționale a Sării S.A.

În cinci dintre acestea - Salina Praid, Salina Târgu Ocna, Salina Slănic Prahova, Salina Cacica, E.M. Rm. Vâlcea – societatea a inițiat și a dezvoltat obiective cu caracter turistic și balnear, destinate celor aflați în căutarea unui mod inedit și sănătos de petrecere a timpului liber.

Director General

Constantin Dan DOBREA