



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
http:// www.salrom.ro e-mail: secretariat@salrom.ro



Direcția Investiții
Serviciul Achiziții
Nr. 418/05.08.2026

NESECRET
Exemplar unic

Catre : Toți operatorii economici invitați la procedură

Ref: cerere clarificări procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de furnizare utilaje terasiere, pe loturi

CLARIFICĂRI NR. 1

La solicitarea de clarificări depusă de către un operator economic invitat la procedura de achiziție, vă transmitem următoarele răspunsuri:

Lot 1

Întrebare nr. 1: In caietul de sarcini la cap. 2.1.3.4 Cabina se menționează „cu o singură ușă”.

Vă rugăm să acceptați participarea la licitație și a încărcătoarelor frontale cu două uși de acces.

Menționăm că cea de-a doua cale de acces are funcție de ieșire/acces de urgență, fiind utilizată în situațiile în care ușa principală este indisponibilă operatorului. Această configurație oferă avantaje operaționale concrete în exploatarea echipamentului, în timp ce restricționarea solicitării la o singură ușă nu prezintă niciun beneficiu tehnic sau funcțional.

Răspuns nr. 1: Se acceptă participarea la licitație și a încărcătoarelor frontale cu două uși de acces.

Lot 2

Întrebare nr. 2: In caietul de sarcini la cap.2.2.3.3 Pneuri, pneuri si frane se mentioneaza” Frana de mana automata, sa cupleze chiar daca operatorul omite sa o aplice”.

Vă rugăm să acceptați participarea la licitație a buldoexcavatoarelor care au frâna de mână manuală.

Precizăm că, în baza analizelor noastre de piață, sistemul solicitat nu este disponibil în prezent pe niciunul dintre modelele de buldoexcavatoare comercializate.

Răspuns nr. 2: Se acceptă participarea la procedura de achiziție a buldoexcavatorului cu frână de mână manuală.

Întrebare nr. 3: In caietul de sarcini la cap. 2.2.3.5 Cabina se menționează” display multifunctional pentru afișarea următoarelor informații: consum carburant, ore funcționare, Km parcurși, planificare revizii etc;

Vă rugăm să acceptați participarea la licitație a buldoexcavatoarelor care nu afișează pe displayul multifuncțional km parcurși.

Menționăm că indicatorul tehnico-funcțional principal pentru acest tip de utilaj este reprezentat de numărul de ore de funcționare, acesta constituind parametrul de referință atât pentru evaluarea gradului de exploatare, cât și pentru stabilirea intervalelor de mentenanță preventivă și revizii periodice. Prin urmare,



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

neafisarea kilometrilor parcursi nu aduce niciun dezavantaj tehnic sau operational in monitorizarea si gestionarea echipamentului.

Răspuns nr. 3: Se acceptă participarea la procedura de achiziție a buldoexcavatorului fără ca displayul afișajului să evidențieze km parcursi, dar cu condiția ca ofertantul să prezinte pe proprie răspundere o declarație prin care beneficiarul să aibă acces gratuit la informațiile solicitate în caietul de sarcini.

Întrebarea nr. 4: In caietul de sarcini la cap.2.2.3.5 Accesorii obligatorii se menționează „Posibilitate dotare opțională cu perie pentru măturat cu/fără colector.

Vă rugăm să precizați dacă echipamentul menționat trebuie inclus efectiv in oferta tehnică și financiară sau dacă cerința vizează doar compatibilitatea tehnică a utilajului pentru o eventuală achiziție ulterioară.

Răspuns nr. 4: Cerința vizează doar compatibilitatea tehnică a utilajului pentru o eventuală achiziție ulterioară.

Întrebarea nr. 5: In caietul de sarcini la cap 2.2.3.6 se mentioneaza “cupa față nr.2 : cupa sortare (grilata)...”

Pentru a intelege mai bine tipul de cupă dorit vă rugăm să ne prezentați o poză generică cu tipul de cupă sau să confirmați că tipul de cupă dorit este cel din poza de mai jos.



Răspuns nr. 5: Generic, cupa corespunde cu cea din poza prezentată, dar trebuie respectate cerințele din caietul de sarcini, respectiv ochiuri de 200-250 mm si sistem de prindere rapidă pentru cupă.

Întrebarea nr. 6: Vă rugăm să precizați un numar estimativ de ore de funcționare pe an.

Răspuns nr. 6: Pentru S.E.M. Rm. Vâlcea numărul estimativ mediu anual de ore de funcționare este de 1000 de ore.

Lot 3

Întrebare nr. 7: In caietul de sarcini la cap.2.3.2 se menționează „înălțimea de descărcare la boltul cupei: cca. 3.250 mm”

Vă rugăm să acceptați participarea la licitație și a încărcătoarelor frontale care au o „înălțimea de descărcare la boltul cupei: cca. 3.230 mm”

Răspuns nr. 7. : Se acceptă participarea la licitație a încărcătoarelor frontale cu o înălțime de descărcare de 3.230 mm.

Întrebare nr. 8: Vă rugăm să precizați un numar estimativ de ore de funcționare pe an.

Răspuns nr. 8: Numărul de ore estimate pe an : 1000 ore de funcționare pe an.

Lot 4

Întrebare nr. 9: In caietul de sarcini la cap 2.4.3.6 se menționează „Dotat cu lumini de lucru față/spate si sistem de avertizare sonoră si luminioasă (reflector) la mersul înapoi” și „ dotat cu lămpi de semnalizare față/spate a schimbării direcției de mers”

Vă rugăm să eliminați solicitarea pentru reflector la mersul înapoi si solicitarea „dotat cu lămpi de semnalizare față/spate a schimbării direcției de mers”.



Precizăm faptul ca excavatoarele de tip șenilat nu sunt destinate deplasării pe drumurile publice și nu au în dotare sisteme de reflector de mers înapoi sau lampi de semnalizare pentru schimbarea direcției.

Răspuns nr. 9: Se acceptă excavatoare care sunt dotate cu lumini de lucru față/spate cu comanda separată. Renunțăm la cerința privind sistemul de avertizare luminoasă (reflector) la mersul înapoi, precum și la cerința privind dotarea cu lămpi de semnalizare față/spate pentru schimbarea direcției de mers.

Întrebare nr. 10: În caietul de sarcini cap. 2.4.3.10 se menționează „Utilajul trebuie să fie capabil/compatibil/preechipat cu/pentru următoarele atașamente din dotarea achizitorului.

-Sistem de perforare marca RIPAMONTI, model EX-180 - trebuie să se execute perforarea găurilor de împușcare în front de la sol până la înălțimea maximă de ridicare a brațului.

-Freza marca SIMEX, model TF400 - trebuie să se execute frezarea pereților, vetrei și tavanului în frontul de lucru.

- Picon marca MTB model Proline 105DHX”

Vă rugăm să eliminați solicitarea de mai sus, deoarece atașamentele menționate nu corespund specificațiilor tehnice și nu sunt compatibile cu clasa de greutate a excavatorului solicitat.

Conform informațiilor regăsite, aceste atașamente sunt subdimensionate pentru excavatorul pe șenile de minim 22t solicitat în documentație.

-Freza marca SIMEX, model TF400 – recomandarea producătorului SIMEX – pentru excavatoare cu greutatea între 6 – 12 tone

	TF 200	TF 400
Recommended excavator weight	2.5 - 7	6 - 12

-Picon marca MTB model Proline 105DHX recomandarea producătorului MTB – pentru excavatoare cu greutatea între 9 – 15 tone

MTB105DHX



MTB105DHX

Excavator operating weight: 9 - 15 t
Operating weight: 1,010 kg

-Sistem de perforare marca RIPAMONTI, model EX-180 - recomandarea producătorului RIPAMONTI – se poate monta pe mini excavatoare cu o greutate >3.5 t.

Răspuns nr. 10: Nu se acceptă oferte care nu asigură compatibilitatea excavatorului cu atașamentele aflate în dotare, această compatibilitate fiind o cerință tehnică obligatorie.

Întrebare nr. 11: În caietul de sarcini cap 2.4.3.6 se menționează „Sistemul de protecție împotriva coroziunii pentru contactele electrice și electronice.

Vă rugăm să permiteți participarea la licitație și a excavatoarelor care nu sunt dotate cu sistem împotriva coroziunii pentru contactele electrice și electronice.

Răspuns nr. 11: Se acceptă și ofertele pentru excavatoare care nu sunt dotate cu sistem de protecție împotriva coroziunii pentru contactele electrice și electronice.

Întrebare nr. 12: În caietul de sarcini cap 2.4.3.9 se menționează „dotat cu comenzi electo-hidraulice la braț/cupă”

Vă rugăm să permiteți participarea la licitație și a excavatoarelor care au „comenzi PPC (Proportional Pressure Control) la braț/cupă”

Răspuns nr. 12: Se acceptă excavatoare și cu comenzi PPC (Proportional Pressure Control) la braț/cupă.



Întrebare nr. 13: Vă rugăm să precizați un număr estimativ de ore de funcționare pe an.

Răspuns nr. 13: Numărul de ore estimate pe an : 1000 ore de funcționare pe an.

LOT 1/2/3/4

Întrebare nr. 14: În caietul de sarcini la cap VII. se menționează „La notificarea achizitorului, în cazul în care defecțiunile înregistrate nu sunt imputabile utilizatorului (accidente, utilizare necorespunzătoare, intervenții sau modificări realizate de alte persoane decât cele ale furnizorului sau echipelor de service desemnate de acesta, exploatarea utilajului care necesită o reparație a cărei necesitate fusese deja semnalată de furnizor) sau generate de calamități naturale sau din motive de forță majoră, toate costurile aferente reparațiilor revin furnizorului.

Vă rugăm să modificați solicitarea după cum urmează:

„La notificarea achizitorului, toate costurile aferente reparațiilor revin furnizorului doar dacă defecțiunile înregistrate sunt imputabile acestuia și fac obiectul garanției contractuale. Defecțiunile cauzate de utilizare necorespunzătoare, accidente, intervenții neautorizate ale terților, exploatarea neconformă sau cazurile de forță majoră/calamități naturale sunt suportate integral de către achizitor/utilizator”

Răspuns nr. 14: Nu se acceptă formularea.

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DAN DOBREA**



Director Investiții
Nicolae SOLTUZ



Șef Serviciu Achiziții
Ana-Maria GOMOESCU



Redactat,
Serviciul Achiziții
Lucian ZAMFIRA

