

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95189
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro



In atenția tuturor operatorilor economici interesați,

Ref: documentația de atribuire, achiziție Lucrari de “FORAJUL SONDELOR 13E SI 14E” si „PREGATIREA IN VEDEREA EXPLOATARII SONDELOR 13E SI 14E - DEMONTARE SI MONTAJ TURLE SONDE 13E SI 14E” la Salina Targu Ocna

Clarificări nr. 1

Intrebare nr. 1:

Referitor model de contract cap. 13 – Obligatiile executantului, art. 13.8., punctul 3 “(3) *Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunica cu/sau care se afla pe traseul șantierului*”.

Va rugam sa ne precizati la ce face referire acest articol, avand in vedere ca in documentatia de licitare nu exista nicio referire la consolidarea, modificarea sau imbunatatirea cailor de acces. Precizam ca ofertantii nu au capacitatea de a face modificari la o cale de acces, iar pentru transportul echipamentelor si materialelor va fi aleasa ruta cea mai optima si care nu va necesita executarea unor astfel de lucrari. In plus accesul la sonde este pe drumul de exploatare catre Campul de sonde Gura Slanic Est, iar amenajarea acestuia nu face obiectul prezentei Licitatii.

Raspuns intrebare nr. 1:

Avand in vedere ca transportul materialelor, echipamentelor, instalatiilor, se va face pe drumul de exploatare a sondelor din campul estic (S 11E si 12 E), nu este necesara executarea de lucrari suplimentare de amenajare, consolidare, modificare sau imbunatatire a drumului. Mentionam ca accesul instalatiilor de foraj catre sondele 11E si 12E s-a facut pe acelasi traseu fara a fi necesare amenajari suplimentare, motiv pentru care se elimina din draftul de contract art. 13.8., punctul 3.

Intrebare nr. 2:

Referitor la Model de contract – cap. 13, Obligatiile executantului, art. 13.10. “*Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un*

interval de 10 ani de la recepția la terminarea lucrării și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării”.

Având în vedere că în Documentația de licitație durata de garanție a contractului este de 60 luni, vă propunem reformularea articolului în acest sens.

Răspuns întrebare nr. 2:

Termenul de 10 ani este un termen imperativ prevăzut la art. 30 din Legea nr.10/1995 și nu putem renunța la el.

“ART. 30

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, dirigințele de șantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.”

Întrebare nr. 3:

Dacă reprezentanții ofertantului au efectuat deja o vizită a amplasamentului la licitația anterior derulată și anulată, vă rugăm să ne comunicați dacă este valabil procesul verbal de vizitare întocmit cu această ocazie sau este necesar să reluăm vizitarea amplasamentului și încheierea altui proces verbal.

Răspuns întrebare nr. 3:

Este valabil procesul verbal de vizitare anterior, nemaifiind necesară efectuarea unei alte vizite la Salina Targu Ocna.

DIRECTOR GENERAL
Constantin-Catalin RADU

Director Dezvoltare și Șef Serviciu Achiziții, Administrativ și Patrimoniu
Andrei Minciunescu

Intocmit,
Compartiment Achiziții
Ana-Maria Gomoescu



Comp. och. nr. 114/15.06.2021
2